

公司多措并举筑牢春季安全生产“防”线

本报讯 (记者 种玉忠)近日,根据2月份安全生产存在的主要风险,公司下发《关于做好近期防化冻工作的通知》,要求各部门各单位加强大雾、寒潮、化冻天气下的生产管理,将“防化冻、防泄漏”作为近期重点工作,持续加大设备、管线、仪表等防冻凝防化冻管理力度,积极应对特殊天气挑战,确保装置平稳度过化冻期。

依据公司冬防管理规定及相关工作计划,防化冻专项工作2月

24日至3月14日开展。要求各部门各单位领导高度重视,亲自安排,做好检查,责任到个人,将自查问题形成清单,并制订风险防控措施和整改计划;各专业部门严格按照标准开展现场检查,及时完成总结和点评通报;相关部门各专业分工协作,全面落实设施设备和管线防化冻、防冻凝措施,严格执行工艺纪律、操作纪律、劳动纪律,确保生产平稳运行;认真核实并监测特殊管线的

运行参数,重点检查伴热情况,及时处置异常问题,确保装置具备应对极端天气的能力;汲取冻凝泄漏典型事件教训,开展好隐患排查,制订有针对性的防化冻措施;增加重点区域检查频次,抓好热媒水系统运行监控;排查装置设备运行数据,识别风险并制订管控措施;开展隐患部位、储罐安全隐患排查,排查封闭厂房管道、设备及动静密封部位,确保无泄漏;开展振动管线专项检查,消除

泄漏隐患,做好防化冻、防泄漏应急准备;切实抓好仪表防冻检查,增加关键部位巡检频次,及时处理漏水隐患,确保仪表及电气系统稳定运行;加强设备运行管控和现场消防设施检查,确保消防设施完好备用,具备随时投运的条件。

各部门各单位严格落实“冬季百日安全无事故”活动方案,对相关防范措施进行再排查,对检查发现的问题举一反三,注重消

除人员滑跌风险;严格管控交通安全,严格施工检修作业管控,强化值班值守力量,高度重视员工工作状态,加强“三大纪律”检查,规范员工操作,确保监盘到位、操作平稳,坚决杜绝各类冻凝、泄漏、生产波动事件发生;强化“冬百”活动组织验收,严肃考核评价,确保防化冻、防泄漏工作顺利完成、“冬百”活动顺利收官,实现“冬百”活动整体“三零”目标。

独山锐评

“冬百”收官时刻须慎终如始

●本报评论员 崔山平

冬去春来,装置又到了昼化夜冻的特殊时段,防泄漏成为重中之重。公司总经理冀真直强调,“冬百”活动接近收官,行百里者半九十,要慎终如始,对冬防措施再排查、再细化、再落实,全力

保证“冬百”目标的实现。

冬春交替时节防冻凝防泄漏这项工作年年做,但年年不尽相同。一是每年都会出现新情况,发现新问题;二是创建世界一流企业的目标,也在不断推进冬

防精细化管理提档升级。

公司党委书记徐文清在今年的工作会议上指出,公司还处于精细管理的初级阶段,存在“三个能力不强”的突出问题。安全保障能力不强就是其中之一。

如何补足短板?

一是牢固树立“全员、严管、科学”的安全管理理念,严抓严管,毫不松懈,这是抓好安全管理的基本盘,必须毫不动摇地坚持。

二是靠前管理,打足安全提前量。要从结果管理向过程管理转变,从事故驱动向风险驱动转变,从事后发力向源头治理转变,切实做到科学研判,抓早抓小抓苗头。

三是认真开展“识风险、除隐患”安全夯基专项行动,提高自主管理的积极性。每天从零抓安全,每天动态清隐患,加大自查自改力度,切实提升本质安全水平。

安全,只有时时保持忧患意识,才能心怀敬畏之心,才能做到时时放心不下。

春暖花开日,“冬百”收官时。让我们共同努力,完美实现“冬百”既定目标。

乙烯二部史子平、聚烯烃二部贺新佳发现重大隐患受表扬



2月17日,乙烯二部员工史子平在巡检时发现分离装置10R401出口管线焊缝存在裂纹。这条物料线输送的是碳二加氢反应器出口的碳二物料,如果隐患未被及时发现,可能引发重大事故,甚至造成装置停工。史子平巡检认真,成功避免了一起重大事故的发生,受到运行部表扬。

通讯员 张柱 摄



2月18日,聚烯烃二部员工贺新佳巡检至21线EF框架时听到异响,排查发现电机联轴器振动大,有弹性件掉落在护罩内,汇报后经采取措施,避免了设备损坏;1月3日,他在巡检到EF框架二楼时,发现抽出线至21S425根部手阀处焊缝开裂,汇报值班长后经及时处理,避免了事故的发生。

通讯员 赵伟 翟琴 摄影报道

塔二期打造国内乙烯项目建设新标杆

(上接第一版)

中油六建管道预制现场,各类管材料、成品管道离地摆放整齐。中油六建817队队长文新奎说:“我们严格执行‘工完料净场地清’要求,每日作业完后清扫现

场,管线喷漆在封闭棚内进行,材料垫枕木整齐摆放,这既是安全需要,更是企业形象的体现。”

安全生产筑牢根基
质量管控精益求精



记者 吾布力哈斯木 摄

项目管理部秉承“安全至上,一切服从安全”的安全管理原则及“全员、严管、科学”的安全管理理念,组织总包、监理单位开展全方位体系审核,发现并整改问题180余项,为工程平稳推进夯实基础;对人员培训、现场监管、隐患排查、应急处置等环节进行精心安排,确保每项安全措施落实到位,把工作做细、做实、做精,为安全生产筑牢坚实基础。

2月28日,智能化管控平台实时跳动着关键数据:连续安全生产437天,规范执行3万张作业票,焊接一次合格率99.6%……

这些亮眼的数字背后,是项目构建的“三全”(全员安全准入考试、全流程质量追溯、全要素智能监控)管理体系。

塔里木二期乙烯项目管理部通过安全自主管理试点、VR沉浸式培训、隐患智能识别系统等,培育“人人讲安全、事事守规程”的文化自觉。复工后,项目管理部

质量工程师和监理组成质量检查小组,对现场的材料进行100%复验,对已完成的混凝土结构开展全覆盖检测,确保施工质量。

人文关怀凝聚合力
智慧管理赋能建设

在施工现场,爱心驿站成为一道亮丽风景线。公司领导在调研时对驿站给予“既保整洁又显温度”的高度评价。

为方便施工现场各区域施工人员能好好休息,施工区共设立了5处暖心驿站服务点,每处都配有休息室、卫生间、吸烟室,室内均安装了空调和电暖器,确保24小时持续供暖。休息室内有饮用水、急救设备、充电插座等,日均服务超千人次。“驿站建设得很实用,我们过来休息放松都很方便。”信邦建设集团有限公司焊工顾政说。

随着施工进入高峰,项目管理部正加速推进智慧工地建设,

通过物联网技术实现人员定位、机械调度、环境监测的数字化管理。

当前,项目整体进度已超40%,施工现场近万名建设者正以“开局即决战”的姿态向着2025年里程碑节点全力冲刺,致力打造国内乙烯项目文明施工新标杆。



更名

孙泽文(身份号码:659001200603306116)更名为孙鸿凯,特此声明。

遗失声明

王峰(身份号码:654202198204186316)大型工程机械设备操作证(证号:654202198204186316)遗失,声明作废。